



QUALICONSULT SÉCURITÉ

Agences Créteil & Grands Travaux

Nos références

MP/AZ 019.06.0407

Affaire

019.94.05.00232

Réfection de l'étanchéité du parvis et réhabilitation du garde-corps de la Sous-Préfecture de Nogent Sur Marne

LE MAITRE D'OUVRAGE

PREFECTURE DU VAL DE MARNE
Direction de la logistique et des moyens
Bureau de l'organisation administrative
Bureau 140
7, avenue du Général de Gaulle
94011 CRETEIL
Monsieur TOUABI

DOSSIER D'INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR OUVRAGE

MISES A JOUR		
INDICE	DATE	N° DE LA FICHE CONCERNÉE
0	28/06/2006	1 ^{ère} émission

PREAMBULE

Le Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (D.I.U.O) rendu obligatoire par le décret n°94 1159 du 26 décembre 1994, permet d'informer les propriétaires de l'ouvrage sur les moyens prévus pour faciliter son entretien et/ou maintenance.

Le D.I.U.O est transmis au Maître d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Santé de l'opération à la livraison du bâtiment.

Le D.I.U.O est joint aux actes notariés et est diffusé aux utilisateurs de l'Ouvrage (Syndicat de Copropriétaires, exploitants,...).

La première partie du D.I.U.O contient une notice explicative (sous forme de fiches) des moyens mis à disposition, la deuxième, contient le Dossier des Ouvrages Exécutés.

PREMIERE PARTIE
NOTICE EXPLICATIVE

DOSSIER D'INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR OUVRAGE

SOMMAIRE

LISTE DES FICHES D'AIDE A L'INTERVENTION

- 0 – Description des ouvrages
- 1 – Etanchéité du parvis
- 2 – Vitrage du garde-corps du parvis

0 – DESCRIPTION

0 – 1 – Emplacement géographique

4 bis, avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny
à Nogent Sur Marne 94130.

0 – 2 – Description sommaire de l'opération

Travaux sur le parvis comprenant :

- Réfection de l'étanchéité et pose de dalles sur plots.
- Réhabilitation du garde-corps.

NOTA : voir les plans de recolement établis par l'entreprise :

CHAPELEC S.A.S.
5, rue Philippe Lehon
92396 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX

FICHE D'AIDE A L'INTERVENTION N°1

Etanchéité parvis

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE OU DU MATERIEL

Etanchéité multicouche avec dalles sur plots.

LOCALISATION

Parvis.

NATURE DES INTERVENTIONS

Visites d'entretien pour vérifier l'étanchéité et les évacuations d'eau pluviales.

ACCES

De plain-pied.

PROTECTIONS

- Garde-corps périphérique existant.
- Balisage des zones d'intervention.
- Pour les interventions nécessitant l'installation de matériel tel que échafaudage..., tenir compte de la charge admissible par les dalles et les plots. (Voir fiches DOE).

FICHE D'AIDE A L'INTERVENTION N°2

Vitrage garde-corps parvis

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE OU DU MATERIEL

Garde-corps en béton avec pierre de couronnement et remplissage en verre.

LOCALISATION

Parvis.

NATURE DES INTERVENTIONS

Nettoyage et changement des vitrages.

ACCES

Nettoyage de la face extérieure depuis un échafaudage roulant.

PROTECTIONS

Echafaudage conforme aux normes et règlements en vigueur.

SOURCE D'ENERGIE

Prise de courant située dans le bâtiment.